

Conținut tehnic adaptat după fișa producătorului furnizată de HEXIS.

DATE PE BAZA DATELOR BFBLACKM M BLACK

DESCRIERE PRODUS

BFBLACKM este un film negru, cu strat adeziv de satin, care se autoregenerează la temperatura ambiantă și este special dezvoltat pentru protejarea unei pervazuri auto. Proprietățile excelente de absorbție a șocurilor vă protejează caroseria de urmele cauzate de cipuri de piatră, uși auto, pete de insecte, zgârieturi de perii de spălat, etc.

CARACTERISTICI FILM

(valoare indicativă) Grosimea totală (film + adeziv) 180μm 7.1mil) ±10% (valori medii) Metoda de rezistență la tracțiune >100N/25mm HEXNFX41021 (valori medii) Alungirea metodei la pauză >350% HEXNFX41021 (valori medii) Method Shrinkage 168 ore la 70°C (158°F) <0,2mm HEXRET001

SUPPORT

Suport PET acoperită cu silicon.

PROPRIETĂȚI ADEZIVE

(Valori medii măsurate la publicarea fișei tehnice de date) Încercarea de rezistență a peelului la 180°; Metoda de măsurare a sticlei suport (valori medii) după 20 minute de aplicare 15N/25mm HEXFTM001 (valori medii) Metoda după 24 ore de aplicare 16N/25mm HEXFTM001 (valori medii) Metoda Tac inițial 11N/25mm HEXFTM009 (valori medii) Metoda de eliberare 0,1N/25mm HEXFTM003

ADEZIV

Adeziv acrilic pe bază de solvent. Adeziune imediată și permanentă, optimă după 24 de ore de contact.

INSTRUCȚIUNI UTILIZATORULUI

Metoda de aplicare umedă Temperatura minimă de aplicare recomandată: +10 °C (+50 °F) Se aplică de preferință între +15 °C și +35 °C (+59 °F și +95 °F). Intervalul de temperatură de funcționare: -40 °C până la +90 °C (-40 °F până la +194 °F)

- Proprietățile de auto-vindecare ale peliculei la temperatura ambiantă: acest fenomen de zgârieturi reabsorbante accelerează mai ales ca temperatura crește.

- Tăiați folia la dimensiunea piesei de împachetat, permițând +10 cm (4 in.) de marjă suplimentară.

folia rămas trebuie păstrat pe miezul original (nu tăiați rulourile în mai multe lungimi sau lățimi, nu reîmpachetați produsul); rola trebuie să fie închisă imediat și protejată în mod corespunzător (Bandă de măsluire sau gulere) după utilizare pentru a păstra toate calitățile sale.

- Aplicați pe o suprafață curată și fără urme de contaminanți (praf, grăsime, ceară, silicon etc.).

Trebuie acordată o atenție deosebită curățării unghiurilor și periferiei suprafețelor țintă pentru a permite foliei să adere corect la suprafață.

- În cazul substraturilor pictate, mediile autoadezive trebuie aplicate numai vopselelor originale nedeteriorate. Dacă vopseaua nu este originală și/sau deteriorată, cererea și îndepărtarea se află la aprecierea și riscul instalatorului. DATE DETALIAȚE

RECOMANDĂRI DE OPERARE

- Produs conformabil dezvoltat pentru protejarea caroseriei, a caroseriei, a barelor de protecție vopsite și a carcaselor oglinzilor retrovizoare

împotriva așchiilor cauzate de pietre, insecte și zgârieturi.

- Protecție excelentă împotriva vandalismului (zgârieturi la cheie).
- Pentru a facilita aplicarea, HEXIS are mai multe tipuri de raclete în gama lor de accesorii, de la moale la dure (plastic sau pâslă).
- Pentru mai multe informații privind metoda de aplicare a BFBLACKM, consultați Ghidul de aplicare privind

DEPOZITARE

Perioada de depozitare înainte de utilizare Zona de depozitare 1 an într-un mediu fără praf Temperatura de depozitare Metoda de depozitare înainte de utilizare +15 °C până la +25 °C (+59 °F până la +77 °F) în ambalajul original Umiditate relativă în timpul depozitării Orientarea rulourilor înainte de utilizare cu umiditate relativă de 50 % pe verticală DURABILITATE: CLIMA EUROPEANĂ CENTRALĂ

- Expunere verticală: până la 7 ani.
- Expunere orizontală: până la 3 ani.
- Durata de viață depinde de tipul de substrat, pregătirea acestuia, condițiile de expunere și natura și frecvența de curățare.

De exemplu, se estimează că o expunere spre sud (în emisfera nordică) va împărți durabilitatea cu două. Același lucru se aplică și expunerii orizontale. În plus, temperaturile ridicate (peste +50 °C) (+122 °F) sau poluarea reduc semnificativ această durabilitate. Pentru a găsi durabilitatea indicativă a filmelor pentru orice altă expunere și zonă geografică, vă rugăm să consultați normele de conversie pentru durabilitățile orientative în funcție de aria geografică; diagramă disponibilă în condiții de Durabilitate, pe tema "Profesionists";

NOTE

Datorită varietatii mari de substraturi și numărului tot mai mare de noi aplicații, instalatorul trebuie să verifice adecvarea mediului pentru fiecare aplicație. Metodele de măsurare pentru standardele citate mai sus au servit drept bază pentru dezvoltarea propriilor metode de măsurare, care sunt disponibile la cerere. Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru a obține cele mai recente instrucțiuni de utilizare. Toate informațiile publicate se bazează pe măsurători efectuate în mod regulat în laborator. Cu toate acestea, informațiile publicate nu constituie o garanție obligatorie. Vânzătorul nu poate fi făcut răspunzător pentru daunele indirecte și nu își asumă nicio răspundere pentru pretenții care sunt mai mari decât valoarea de înlocuire a produsului achiziționat. Toate specificațiile pot suferi modificări potențiale